

## 北投國中 107 年災害潛勢評估（海嘯）

學校資訊

市立北投國中  
校本部校區

基本資料 災害潛勢

災害潛勢 [評估原則](#) 及 [評估作業規定](#)

地震 淹水 坡地 人為 輻射 海嘯

海嘯評估潛勢等級

判勢年度	潛勢結果	說明
107	無	位於海嘯溢淹潛勢範圍外
106	無	無海嘯災害潛勢

已開啟圖層

海嘯潛勢圖

海嘯 透明度: 0%

海嘯高潛勢 海嘯中潛勢 海嘯低潛勢

TWD 97坐標: 300615, 2780575 WGS 84坐標: 121.5020, 25.1327

電子地圖 衛星影像 通用版地圖

下午 04:59  
2018/10/23

## 北投國中 107 年災害潛勢評估（輻射）

學校資訊

市立北投國中  
校本部校區

基本資料 災害潛勢

災害潛勢 [評估原則](#) 及 [評估作業規定](#)

地震 淹水 坡地 人為 輻射 海嘯

輻射評估潛勢等級

判勢年度	潛勢結果	說明
107	無	位於核電廠周圍16公里防護準備區範圍外
106	無	無輻射災害潛勢

已開啟圖層

核電廠及鄰近範圍

輻射 透明度: 0%

核電廠位置 預防疏散區 緊急應變區 防護準備區

TWD 97坐標: 300574, 2780575 WGS 84坐標: 121.5016, 25.1327

電子地圖 衛星影像 通用版地圖

下午 04:58  
2018/10/23

## 北投國中 107 年災害潛勢評估 (人為)

**學校資訊**

市立北投國中  
校本部校區

基本資料 | 災害潛勢

災害潛勢 [評估原則](#) 及 [評估作業規定](#)

地震 | 淹水 | 坡地 | **人為** | 輻射 | 海嘯

**人為評估潛勢等級**

判勢年度	潛勢結果	說明
107	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與瓦斯；校園周邊200公尺範圍以下有河川；過去5年內校園曾發生人為災害事件1次
106	低	校園周邊500公尺範圍以下有製造業與瓦斯校園周邊200公尺範圍以下有河川過去五年內校園不曾發生人為災害事件

已開啟圖層

- 交通點位
  - 人為 透明度: 0%
  - 交通要道
- 平交道位置
  - 人為 透明度: 0%
  - 鐵路平交道
- 易致災地點
  - 人為 透明度: 0%
  - 熱致災設施
- 加油站
  - 人為 透明度: 0%
  - 加油站

TWD 97坐標: 300854, 2780576 WGS 84坐標: 121.5043, 25.1327

電子地圖 | 衛星影像 | 通用版地圖

下午 04:58  
2018/10/23

## 北投國中 107 年災害潛勢評估 (坡地)

**學校資訊**

市立北投國中  
校本部校區

基本資料 | 災害潛勢

災害潛勢 [評估原則](#) 及 [評估作業規定](#)

地震 | 淹水 | **坡地** | 人為 | 輻射 | 海嘯

**坡地評估潛勢等級**

判勢年度	潛勢結果	說明
107	低	校園周邊200公尺範圍以下無土石流潛勢溪流影響範圍或土石流潛勢溪流；過去5年內校園不曾發生坡地災害事件
106	低	校園周邊200公尺範圍以下無土石流潛勢溪流或影響範圍或傾向坡

已開啟圖層


- 土石流潛勢溪流及鄰近範圍
  - 坡地 透明度: 0%
  - 土石流潛勢溪流 潛勢溪流50公尺範圍
  - 潛勢溪流200公尺範圍
- 傾向坡
  - 坡地 透明度: 0%
  - 傾向坡 傾向坡50公尺範圍
  - 傾向坡200公尺範圍
- 土石流潛勢溪流影響範圍
  - 坡地 透明度: 0%
  - 土石流潛勢溪流影響範圍

TWD 97坐標: 300950, 2780920 WGS 84坐標: 121.5053, 25.1359

電子地圖 | 衛星影像 | 通用版地圖

下午 04:57  
2018/10/23

## 北投國中 107 年災害潛勢評估（淹水）



## 北投國中 107 年災害潛勢評估（地震）



依據教育局來函

發文日期：中華民國 107 年 10 月 23 日

發文字號：北市教安字第 1076053456 號

107年10月23日至「防減災及氣候變遷調適教育資訊網-防災校園專區」

北投國中107年度災害潛勢判釋結果查詢作業