

臺北市立北投國民中學

104 年度電梯自主檢查紀錄表

正本：臺北市政府
副本：

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年1月9日
發文字號：北市投中總字第10430013800號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年1月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請 鑒核。

說明：依據 鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 1 月 7 日

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
天氣	陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 1 月 7 日

點	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜
氣	陰	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 1 月 7 日

點	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
氣	陰	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事發組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年2月11日
發文字號：北市投中總字第10430097900號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年2月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請 鑒核。
說明：依據 鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 2 月 6 日

點	溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
氣	陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置			
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事發林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 2 月 6 日

站	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜
氣	陰	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 2 月 6 日

站	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
氣	陰	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置			
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事發林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@pt.jh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年3月12日
發文字號：北市投中總字第10430158600號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年3月份電梯自主檢查紀錄表共2份，請 鑒核。

說明：

- 一、依據 鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。
- 二、另本校2號電梯目前辦理整修工程。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 3 月 9 日

站	溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
瓦	陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 3 月 9 日

站	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
瓦	陰	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
幾房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
幾房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
幾房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
幾房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
幾房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置			
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
事洪月燕 事務林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年4月10日
發文字號：北市投中總字第10430247000號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年4月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請 鑒核。

說明：依據 鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 4 月 7 日

溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ($^{\circ}\text{C}$) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 由冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

單位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 4 月 7 日

稱：臺

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜
天氣	陰	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30

項次	檢查項目	檢查結果	異常說明
1.	量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	無機房測機房 空調
2.	機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	此項機房天花 房地板 房牆壁 房樑柱
	機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	
	機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	
	機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	
3.	機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	此項機房環境 油) 檢查
4.	檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	查車廂
5.	檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	查車廂
6.	檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	查語音
7.	檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	查安全門
8.	檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	查開關門
9.	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	運轉時有無 位置：
10.	檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	查緊急停
11.	檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	只有油查油冷卻 油冷卻器開
12.	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等) 是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他	車廂內各銘 見格等) 是
其他事項：			

檢查人員	單位主管	校長	檢查
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教務主任張淑美 總務主任張淑美	校長李素珍	幹事洪 事務組長林

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

4月7日 稱：臺北市立北投國民中學 檢查日期：104年4月7日

林宜靜	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
11 時 30	陰	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

說明	檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
無機房 空調溫	測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
此項	機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
此項	機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
位置：	電轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
	檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
只有油	檢查油冷卻器濾網是否清潔 由冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

校長	檢查人員	單位主管	校長
李素珍	幹事洪月燕 事務長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年5月12日
發文字號：北市投中總字第10430327500號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年5月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。

說明：依據鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 5 月 6 日

溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ($^{\circ}\text{C}$) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置			
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

單位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 5 月 6 日 稱：臺

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜
天氣	陰	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30

序次	檢查項目	檢查結果	異常說明	
	量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機測機房 空調
	機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項機房天花
	機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		機房地板
	機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		機房牆壁
	機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		機房樑柱
	機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項機房環境 (油)檢查
	檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查車廂
	檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查車廂
	檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查語音
	檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查安全
	檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查開 余
	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		運轉時 位置：
0.	檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查緊
1.	檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油 檢查油 由冷卻
2.	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		車廂內 見格等

其他事項：項：

檢查人員	單位主管	校長
------	------	----

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

5月6日 稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104年5月6日

林宜靜	溫泉路62號	電梯編號	3號(8樓9停)	檢查者	林宜靜
11時30	陰	開始時間	10時	結束時間	10時30分

說明	檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
無機房 空調	測機房環境溫度之平均溫度 ($^{\circ}\text{C}$)不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
此項免	房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
此項免	房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
位置：	電轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
	查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
只有油	查油冷卻器濾網是否清潔 由冷卻器開關是否位於ON位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

校長	檢查人員	單位主管	校長
李素珍	幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@pt.jh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年6月9日
發文字號：北市投中總字第10430426100號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年6月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。

說明：依據鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 6 月 9 日

溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ($^{\circ}\text{C}$) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

臺

單位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 6 月 9 日 稱：臺北市立北投國民中學

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜	溫泉路 62 號
天氣	陰	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分	陰

項次	檢查項目	檢查結果	異常說明	檢查項目
1.	量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機測機房環境溫度 空調 (°C) 不得低於 26°C
2.	機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項機房天花板是否滲水
	機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		機房地板是否積水
	機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		機房牆壁是否滲水
	機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		機房樑柱結構是否滲水
3.	機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水(油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水(油)檢查
4.	檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查車廂內之照明燈及風扇功能
5.	檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損
6.	檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查語音、警鈴、對講機功能
7.	檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查安全門履功能是否正常
8.	檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除
9.	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)
10.	檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常
11.	檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置
12.	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失

其他事項：

項：

檢查人員	單位主管	校長	檢查人員
幹事洪月燕 事務林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長 林宜靜	幹事洪月燕 事務林宜靜

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

6月9日 稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104年6月9日

林宜	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
11 時 3	陰	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

常說明	檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
無機 空調	測機房環境溫度之平均溫度 ()不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
此項	房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
此項	房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
位置	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
	查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
只有	查油冷卻器濾網是否清潔 由冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

校長	檢查人員	單位主管	校長
李素珍	幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	校長李素珍

抄 本

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：總務處

發文日期：中華民國104年7月14日
發文字號：北市投中總字第10430503600號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年7月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。

說明：依據 鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函
辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 7 月 7 日

溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
晴	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查油冷卻器濾網是否清潔 由冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	教師兼 教務主任蕭薇

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

單位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 7 月 7 日 稱：臺北市立北

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜	溫泉路 6
天氣	晴	開始時間	11 時	結束時間	11 時	晴

項次	檢查項目	檢查結果	異常說明	檢
1.	量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無測機房環境溫度
2.	機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此房天花板是否滲
	機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		房地板是否積水
	機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		房牆壁是否滲水
	機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		房樑柱結構是否
3.	機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此房環境清潔及環
4.	檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		查車廂內之照明
5.	檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		查車廂玻璃、後
6.	檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		查語音、警鈴
7.	檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		查安全門履功
8.	檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		查開關門是否
9.	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		運轉時有無異音
10.	檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		查緊急停機按
11.	檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		查油冷卻器濾
	油冷卻器開關是否位於 ON 位置			由冷卻器開關是
12.	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		車廂內各銘牌(

其他事項：

檢查人員	單位主管	校長	檢查人員
幹事洪月燕 事務林宜靜 事務林宜靜	教師兼代理總務主任張淑美	教師兼主任蕭	幹事洪月燕 事務林宜靜

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

年 7 月 7 日 稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期： 104 年 7 月 7 日

林宜	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
11 時	晴	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

常說明	檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
無測	機房環境溫度之平均溫度 ()不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
此項	房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
此項	房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
位置	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
	查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
只有	查油冷卻器濾網是否清潔 由冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

校長	檢查人員	單位主管	校長
	幹事洪月燕 事務林宜靜	教師兼代理 總務主任張淑美	教師兼 教務主任蕭薇

檔 號：

保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號

承辦人：洪月燕

電話：28912091#402

傳真：28954393

電子信箱：t621@pt.jh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年8月14日

發文字號：北市投中總字第10430571600號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年8月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。

說明：依據鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局

副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 8 月 10 日

溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
晴	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ($^{\circ}\text{C}$) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼 總務主任吳孟憲	教師兼 教務主任蕭蕭

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 8 月 10 日

溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜
晴	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ($^{\circ}\text{C}$) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置			
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼 總務主任吳孟憲	教師兼 教務主任蕭薇

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 8 月 10 日

溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
晴	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置			
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等) 是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼 總務主任吳孟憲	教師兼 教務主任蕭薇

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年9月16日
發文字號：北市投中總字第10430668700號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年9月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。

說明：依據鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 9 月 7 日

溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
雨	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 余	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置			
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事 洪月燕 事務組長 林宜靜	教師兼 吳孟憲 總務主任	校長 李素珍

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 9 月 7 日

溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜
雨	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等) 是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	機師陳志宇 總務主任吳孟憲	校長李素珍

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 9 月 7 日

溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
雨	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
測機房環境溫度之平均溫度 ($^{\circ}\text{C}$) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等) 是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼 總務主任吳孟憲	校長李素珍

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年10月14日
發文字號：北市投中總字第10430728800號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年10月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。
說明：依據鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

單位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 10 月 8 日

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
天氣	雨	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

其他事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事發林宜靜	教師兼吳子憲 總務主任	校長李素珍

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 10 月 8 日

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜
天氣	雨	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分

次	檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
	量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
	機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
	檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
	檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
	檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

其他事項：

檢查人員

單位主管

校長

幹事洪月燕

事務組長林宜靜

教師兼
總務主任吳孟憲

校長李素珍

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

單位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 10 月 8 日

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
天氣	雨	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等) 是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

其他事項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事發林宜靜	教師兼 總務主任吳孟憲	校長李素珍

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年11月13日
發文字號：北市投中總字第10430820100號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年11月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。

說明：依據鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 11 月 10 日

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
天氣	陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

其他事項：

檢查人員	單位主管	校長
 		 

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

單位名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 11 月 10 日

單位名稱

地點	溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜	地點
天氣	陰	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分	天氣

項次	檢查項目	檢查結果	異常說明	備註	項次
1.	量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內 空調溫控設備免	量測 (<u> </u>)
2.	機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填	機房
	機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			機房
	機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			機房
	機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			機房
3.	機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油)檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填	機房 (油)
4.	檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			檢查
5.	檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			檢查
6.	檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			檢查
7.	檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			檢查
8.	檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			檢查 除
9.	運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>	運轉
10.	檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			檢查
11.	檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填	檢查 油冷
12.	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他			2. 車廂 規格

其他事項：

其他事項

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼 總務主任吳孟憲	教師兼 蕭薇



臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

日 位名稱：臺北市立北投國民中學 檢查日期：104 年 11 月 10 日

宜靜	地點	溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
30 分	天氣	陰	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

備註	次	檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
機房或機房內 調溫控設備免 填		量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> °C) 不得低於 26°C	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
項無機房免填		機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
		機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
		機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
		機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
項無機房免填		機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
		檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
		檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
		檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
		檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
		檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
		運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
		檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
油壓式須填寫	1.	檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
	2.	車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

其他事項：

檢查人員	單位主管	校長
 	 	 

檔 號：
保存年限：

臺北市立北投國民中學 函

地址：11241臺北市北投區溫泉路62號
承辦人：洪月燕
電話：28912091#402
傳真：28954393
電子信箱：t621@ptjh.tp.edu.tw

受文者：本校總務處

發文日期：中華民國104年12月9日
發文字號：北市投中總字第10430886500號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢陳本校104年12月份電梯自主檢查紀錄表共3份，請鑒核。

說明：依鈞局101年12月28日北市教特字第10144784400號函辦理。

正本：臺北市政府教育局
副本：

臺北市府各機關電梯自主檢查紀錄表

名稱：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 12 月 8 日

站	溫泉路 62 號	電梯編號	1 號 (5 樓 6 停)	檢查者	林宜靜
氣	陰	開始時間	13 時	結束時間	13 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
量測機房環境溫度之平均溫度 (<u> </u> ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
機房天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
機房地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
機房環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 (油) 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
檢查車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查開關門是否順暢，門檻是否有異物並清 除	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
運轉時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置： <u> </u>
檢查緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
檢查油冷卻器濾網是否清潔 油冷卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
車廂內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 規格等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

項：

檢查人員	單位主管	校長
幹事洪月燕 事務組長林宜靜	教師兼吳子意 總務主任	校長李素珍

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

地址：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 12 月 8 日

溫泉路 62 號	電梯編號	2 號 (7 樓 8 停)	檢查者	林宜靜
陰	開始時間	11 時	結束時間	11 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
機房環境溫度之平均溫度 ____℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
開關門是否順暢，門檻是否有異物並清	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
油冷卻器濾網是否清潔	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
卻器開關是否位於 ON 位置			
內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

檢查人員	單位主管	校長
------	------	----

臺北市政府各機關電梯自主檢查紀錄表

地址：臺北市立北投國民中學

檢查日期：104 年 12 月 8 日

溫泉路 62 號	電梯編號	3 號 (8 樓 9 停)	檢查者	林宜靜
陰	開始時間	10 時	結束時間	10 時 30 分

檢查項目	檢查結果	異常說明	備註
機房環境溫度之平均溫度 ℃) 不得低於 26℃	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		無機房或機房內無 空調溫控設備免填
天花板是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
地板是否積水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
牆壁是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
樑柱結構是否滲水	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
環境清潔及環境溫度，設備、管線漏水 檢查	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		此項無機房免填
車廂內之照明燈及風扇功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
車廂玻璃、後視鏡是否破損	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
語音、警鈴、對講機功能	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
安全門履功能是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
開關門是否順暢，門檻是否有異物並清	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
時有無異音(如有，請註明異音位置)	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		位置：_____
緊急停機按鈕保護蓋是否正常	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		
油冷卻器濾網是否清潔 卻器開關是否位於 ON 位置	☐ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		只有油壓式須填寫
內各銘牌(含樓層、火警、地震及基本 等)是否脫落或遺失	☒ 正常 ☐ 異常 ☐ 其他		

檢查人員	單位主管	校長
------	------	----