

市立北投國中


校園災害防救計畫

【本文】

本文共印製_____份		持有人如下		
指	揮	官：	陳澤民	
發	言	人：	謝中輝	
防災業務負責人 1：			楊雅琪	
防災業務負責人 2：			施明雄	
防 災 避 難 箱：			總務處	
其			他：	鄭雅安

中華民國 110 年 3 月 6 日

修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	109/10/30			109/11/02
2	110/03/06			110/03/08
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

註：1. 每2年至少修訂1次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。

2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

目錄

修訂歷程	1
目錄	i
圖目錄	iii
表目錄	iv
第 1 篇 前言	1
1.1 依據	1
1.2 目的	1
1.3 架構	1
第 2 篇 學校概況	2
1.4 校園基本資料	2
1.5 校園周邊環境及土地使用狀況	2
1.6 校園平面配置	2
1.7 校園建築物資料	4
1.8 校園潛在災害評估及分析	22
1.9 校園災害防救組織	27
第 3 篇 減災整備階段	34
1.10 編列校園災害防救經費	34
1.11 校園安全準備工作	34
1.11.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善	34
1.11.2 校園防災地圖	35
1.11.3 1991 報平安留言平臺	37
1.12 應變器材及支援單位	38
1.12.1 災害應變器材整備	38
1.12.2 支援單位聯絡清冊	38
1.13 校園災害防救教育訓練	38
1.14 校園災害防救演練	38
第 4 篇 應變階段	44
1.15 校園災害應變流程	44
1.16 災害通報	50
第 5 篇 復原重建階段	52
1.17 受災師生心靈輔導	52
1.18 學校環境衛生及設施設備維護與修繕	54

1.19	學生復課計畫、補課計畫	54
1.20	供水與供電等緊急處理	55

圖目錄

圖 1.1	校園災害防救計畫架構圖.....	1
圖 2.1	校園周邊道路圖.....	3
圖 2.2	校園平面配置圖.....	4
圖 2.3	校園潛在災害評估及分析流程圖.....	22
圖 2.4.1	地震災害潛勢圖.....	25
圖 2.4.2	淹水災害潛勢圖.....	25
圖 2.5	校園災害防救組織架構.....	28
圖 3.1	減災整備工作架構圖.....	34
圖 3.2	校園環境安全自主調查流程圖.....	35
圖 3.3	校園防災地圖.....	36
圖 3.4	1991 報平安留言平臺.....	37
圖 4.1	校園災害應變流程圖.....	44
圖 4.2	災害通報流程圖.....	50

表目錄

表 2.2	建築物現況資料表.....	5
表 2.3	實驗室（含職業類科教室）現況資料表.....	12
表 2.4	災害防救參考資訊.....	23
表 2.5	近 5 年校園災害事件紀錄表.....	26
表 2.6	平時減災整備工作分配表.....	29
表 2.7.1	緊急應變小組分組表.....	30
表 3.1	災害應變器材檢核表.....	39
表 3.2	支援單位聯絡清冊.....	42
表 4.1	校園災害應變流程說明及原則.....	45
表 4.2	災害通報重點紀錄.....	51
表 5.1	心靈輔導資源表.....	53

第 1 篇 前言

1.1 依據

- 1、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 2、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 3、《消防法》
- 4、《消防法施行細則》

1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」（以下簡稱本計畫）。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容（含所需表單）及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

第 2 篇 學校概況

1.4 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

1.5 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

1.6 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

學校全銜	臺北市立北投國民中學				
地址	臺北市北投區溫泉路 62 號				
人員資料	姓名	職稱	手機	電子信箱	
校長	陳澤民	校長	09*****	ptjh100@ptjh.tp.edu.tw	
防災業務負責人 1	楊雅琪	總務主任	09*****	ptjh400@ptjh.tp.edu.tw	
防災業務負責人 2	施明雄	幹事		t008@ptjh.tp.edu.tw	
教職員工人數	正式編制	119	學生人數	一般學生	599
	非正式編制	5		身心障礙學生	49



教學區




操場

圖 2.1 校園周邊道路圖

(瀏覽日期：109 年 10 月 20 日)


青春 82 廣場




校園建築物資料包含校園內各棟建築、實驗室資訊和陳設，每棟建築物、實驗室皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置、實驗室現況資料表。校園建築物共有 2 棟〔表 2.2〕；實驗室（含職業類科教室）共有 9 間〔表 2.3〕。

表 2.2 建築物現況資料表


建築物名稱		教學大樓		總棟數—編號		2 — 1	
基本資料	填表日期	109 年 10 月 24 日		填表人		楊雅琪	
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：防空避難室		建造年代		民國 87 年	
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：總務處		地面樓層數		8 樓	
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數		1 樓	
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：109 年 10 月 20 日					
	補強工程	☐ 無 ☒ 有(E 棟合作社)，補強日期：103 年 10 月 15 日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造 (SC) ☒ 鋼筋混凝土構造 (RC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) ☐ 其他：					
	平時用途 (可複選)	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☒ 健康中心 ☒ 盥洗室 (含廁所) ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☒ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☒ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☒ 專科教室，類別：電腦、表藝、音樂、美術、生科、家政等 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☒ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備 (可複選)	☐ 救援平臺 (___ 個) ☐ 救助袋 (___ 個) ☒ 緩降機 (15 具) ☐ 避難滑梯 (___ 座) ☐ 免電力自走式避難梯 (___ 座) ☒ ☐ 無障礙斜坡道 (1 座) ☐ 其他：					
	空間總數	123 間	一般廁所	35 間	樓梯總數	8 座	
容納人數	2000 人	無障礙廁所	13 間	電梯總數	3 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

	備註														
照片	正面														
	側面														
平面配置圖	地下室	<table border="1"><tr><td>◎ 滅火器</td><td>⊗ 出口標示燈</td><td>○ 移動式探測器</td><td>☒ 手動報警機</td><td rowspan="3">維安國際消防工程顧問股份有限公司</td></tr><tr><td>⚡ 緊急照明燈</td><td>➡ 方向指示燈</td><td>□ 定溫式探測器</td><td>☑ 避難器具</td></tr><tr><td>🔒 室內消防栓箱</td><td>Ⓜ 受信總機</td><td>■ 便溫式探測器</td><td>Ⓢ 揚聲器</td></tr></table>  場所名稱 臺北市立北投國民中學 B1樓/消防安全設備配置平面圖	◎ 滅火器	⊗ 出口標示燈	○ 移動式探測器	☒ 手動報警機	維安國際消防工程顧問股份有限公司	⚡ 緊急照明燈	➡ 方向指示燈	□ 定溫式探測器	☑ 避難器具	🔒 室內消防栓箱	Ⓜ 受信總機	■ 便溫式探測器	Ⓢ 揚聲器
◎ 滅火器	⊗ 出口標示燈	○ 移動式探測器	☒ 手動報警機	維安國際消防工程顧問股份有限公司											
⚡ 緊急照明燈	➡ 方向指示燈	□ 定溫式探測器	☑ 避難器具												
🔒 室內消防栓箱	Ⓜ 受信總機	■ 便溫式探測器	Ⓢ 揚聲器												


一樓




二樓



三樓



平面配置圖	四樓	<table><tr><td>滅火器</td><td>出口標示燈</td><td>差動式探測器</td><td>手動報警機</td></tr><tr><td>緊急照明燈</td><td>方向指示燈</td><td>定溫式探測器</td><td>避難器具</td></tr><tr><td>室內消防栓箱</td><td>受信總機</td><td>偵煙式探測器</td><td>揚聲器</td></tr></table> 維安國際消防工程顧問股份有限公司 場所名稱 臺北市立北投國民中學 4樓/消防安全設備簡易平面圖	滅火器	出口標示燈	差動式探測器	手動報警機	緊急照明燈	方向指示燈	定溫式探測器	避難器具	室內消防栓箱	受信總機	偵煙式探測器	揚聲器
	滅火器	出口標示燈	差動式探測器	手動報警機										
	緊急照明燈	方向指示燈	定溫式探測器	避難器具										
室內消防栓箱	受信總機	偵煙式探測器	揚聲器											
五樓	<table><tr><td>滅火器</td><td>出口標示燈</td><td>差動式探測器</td><td>手動報警機</td></tr><tr><td>緊急照明燈</td><td>方向指示燈</td><td>定溫式探測器</td><td>避難器具</td></tr><tr><td>室內消防栓箱</td><td>受信總機</td><td>偵煙式探測器</td><td>揚聲器</td></tr></table> 維安國際消防工程顧問股份有限公司 場所名稱 臺北市立北投國民中學 5樓/消防安全設備簡易平面圖	滅火器	出口標示燈	差動式探測器	手動報警機	緊急照明燈	方向指示燈	定溫式探測器	避難器具	室內消防栓箱	受信總機	偵煙式探測器	揚聲器	
滅火器	出口標示燈	差動式探測器	手動報警機											
緊急照明燈	方向指示燈	定溫式探測器	避難器具											
室內消防栓箱	受信總機	偵煙式探測器	揚聲器											
六樓	<table><tr><td>滅火器</td><td>出口標示燈</td><td>差動式探測器</td><td>手動報警機</td></tr><tr><td>緊急照明燈</td><td>方向指示燈</td><td>定溫式探測器</td><td>避難器具</td></tr><tr><td>室內消防栓箱</td><td>受信總機</td><td>偵煙式探測器</td><td>揚聲器</td></tr></table> 維安國際消防工程顧問股份有限公司 場所名稱 臺北市立北投國民中學 6樓/消防安全設備簡易平面圖	滅火器	出口標示燈	差動式探測器	手動報警機	緊急照明燈	方向指示燈	定溫式探測器	避難器具	室內消防栓箱	受信總機	偵煙式探測器	揚聲器	
滅火器	出口標示燈	差動式探測器	手動報警機											
緊急照明燈	方向指示燈	定溫式探測器	避難器具											
室內消防栓箱	受信總機	偵煙式探測器	揚聲器											



建築物名稱		科學大樓		總棟數—編號		2 — 2	
基本資料	填表日期	109 年 10 月 24 日		填表人		楊雅琪	
	避難場所	☐ 否 ☒ 是，類別：防空避難室		建造年代		民國 67 年	
	建築設計圖	☒ 無 ☐ 有，放置地點：		地面樓層數		4 樓	
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		地下樓層數		1 樓	
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：109 年 10 月 20 日					
	補強工程	☐ 無 ☒ 有，補強日期：102 年 8 月 27 日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：					
	平時用途（可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別： ☒ 專科教室，類別：童軍、烹飪、生科、體適能 ☐ 專業團隊教室，類別： ☐ 防災空間/教室，類別： ☐ 實驗室 ☐ 其他：					
	避難設施或設備（可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☐ 緩降機（____具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☒ 無障礙斜坡道（1 座） ☐ 其他：					
	空間總數	8 間	一般廁所	3 間	樓梯總數	1 座	
容納人數	200 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱			
	與鄰棟間距（公分）	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註						

照片

正面



側面



平面配置圖

地下室、一、二、三、四樓




表 2.3 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名稱	<u>生物實驗室</u>	總間數—編號	<u>9-1、2</u>
大樓名稱	<u>教學大樓</u>	樓層	<u>5</u>
填表日期	<u>109</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日	填表人	楊雅琪
用途	教學用	面積（平方公尺）	63/間
管理人	黃勝茂	手機	
代理人	葉力瑋	手機	
電力負荷	220V <u>30</u> A，110V <u>30</u> A，其他：_____（填列用電量高者）		
通風設備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：循環扇		
採光照明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：		
消防系統	☒ 滅火器： <u>乾粉滅火器 2 具</u> （型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：		
防護具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☐ 否 ☒ 是，放置地點： <u>藥品室</u>		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☐ 否 ☒ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☐ 否 ☒ 是		
是否具尖銳器具？	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關？	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

A collage of eight photographs showing the interior and exterior of a school building. The images depict classrooms with desks, chairs, and educational materials, as well as an entrance area with a brick wall and large windows.

[illegible]

13

名稱	理化實驗室	總間數—編號	9—3、4、5
大樓名稱	教學大樓	樓層	6、7
填表日期	109 年 10 月 24 日	填表人	楊雅琪
用途	教學用	面積（平方公尺）	63/間
管理人	黃勝茂	手機	
代理人	葉力瑋	手機	
電力負荷	220V 40 A，110V 30 A，其他：_____（填列用電量高者）		
通風設備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：		
採光照明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：		
消防系統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 2 具 _____（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：		
防護具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☐ 否 ☒ 是，放置地點：藥品室		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☐ 否 ☒ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☐ 否 ☒ 是		
是否具尖銳器具？	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關？	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

The collage consists of 12 photographs arranged in a 3x4 grid, showcasing the Science Laboratory at Shuang-Shan Senior High School. The images include:

- Top Left:** Exterior view of the lab building with a green chalkboard wall featuring colorful drawings and the text "BACK TO SCHOOL".
- Top Middle-Left:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Top Middle-Right:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Top Right:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Middle Left:** Exterior view of the lab building with a green chalkboard wall featuring colorful drawings and the text "BACK TO SCHOOL".
- Middle Middle-Left:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Middle Middle-Right:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Middle Right:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Bottom Left:** Exterior view of the lab building with a green chalkboard wall featuring colorful drawings and the text "BACK TO SCHOOL".
- Bottom Middle-Left:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Bottom Middle-Right:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.
- Bottom Right:** Interior view of a lab workstation with a sink, a tiled backsplash, and various lab equipment.

[illegible]

名稱	地科實驗室	總間數－編號	9－6
大樓名稱	教學大樓	樓層	7
填表日期	109 年 10 月 24 日	填表人	楊雅琪
用途	教學用	面積（平方公尺）	63/間
管理人	黃勝茂	手機	
代理人	葉力瑋	手機	
電力負荷	220V 40 A，110V 30 A，其他：（填列用電量高者）		
通風設備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☒ 吊扇 ☐ 其他：		
採光照明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：		
消防系統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 2 具（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：		
防護具	☒ 急救箱 ☒ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☐ 否 ☒ 是，放置地點：藥品室		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否（無此項） ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否（無此項） ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☒ 否 ☐ 是		
是否有獨立電源總開關？	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

臺北市立北投國民中學
109學年度校舍平面配置圖



名稱	生活科技實驗室	總間數－編號	9-7、8
大樓名稱	教學大樓	樓層	7
填表日期	109 年 10 月 24 日	填表人	楊雅琪
用途	教學用	面積（平方公尺）	63/間
管理人	魏明新、張瑞村	手機	
代理人	方毓鴻	手機	
電力負荷	220V 40 A，110V 50 A，其他：（填列用電量高者）		
通風設備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☒ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：		
採光照明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：		
消防系統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 2 具（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：		
防護具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否（無此項） ☐ 是，放置地點：		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否（無此項） ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否（無此項） ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

The collage consists of seven photographs arranged in two rows. The top row contains four images: a close-up of a brick wall and a large window; a classroom with a blackboard and desks; a classroom with a blackboard and desks; and a classroom with a blackboard and desks. The bottom row contains three images: a brick wall and a large window; a classroom with a blackboard and desks; and a classroom with a blackboard and desks.

臺北市立北投國民中學
109學年度校舍平面配置圖



名稱	生活科技實驗室	總間數－編號	9－9
大樓名稱	科學大樓	樓層	3
填表日期	109 年 10 月 24 日	填表人	楊雅琪
用途	教學用	面積（平方公尺）	112/間
管理人	張瑞村	手機	
代理人	方毓鴻	手機	
電力負荷	220V 40 A，110V 50 A，其他：（填列用電量高者）		
通風設備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☒ 其他：壁扇		
採光照明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：		
消防系統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 2 具（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：		
防護具	☒ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 個人防護具：		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	☒ 否（無此項） ☐ 是，放置地點：		
是否產生廢液或有害廢棄物？	☒ 否（無此項） ☐ 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	☒ 否（無此項） ☐ 是		
是否具尖銳器具？	☐ 否 ☒ 是		
是否有獨立電源總開關？	☒ 否 ☐ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☐ 否 ☒ 是		

臺北市立北投國民中學
109學年度校舍平面配置圖



1.8 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。




圖 2.3 校園潛在災害評估及分析流程圖

透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.4〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於類災害潛勢範圍內，含地震、淹水等（依據實際套疊結果羅列）。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.5〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.4 災害防救參考資訊
(瀏覽日期：109 年 6 月 5 日)

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部 防災教育 資訊網	https://disaster.moe.edu.tw/	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「氣候變遷」、「電子報」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	1991 報 平安留 言平臺	https://www.1991.tw/	透過預先約定電話，以「網路留言板」或「網路留言板」等方式進行查詢和發布留言，提供災時報平安管道。
行政院 原子能 委員會	行政院 原子能 委員會	https://www.aec.gov.tw/	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境保 護署	空氣品 質監測 網	https://airtw.epa.gov.tw/	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	毒物及 化學物 質局	https://www.tcsb.gov.tw/	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業委 員會水 土保持 局	土石流 防災資 訊網	http://246.swcb.gov.tw	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。
經濟部 水利署	經濟部 水利署 防災資 訊服務 網	http://fhy.wra.gov.tw/	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、「防汛整備」、「全民防災」及「防汛夥伴」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。
經濟部 中央地 質調查 所	經濟部 中央地 質調查 所	https://www.moeacgs.gov.tw/	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福 利部疾 病管制 署	衛生福 利部疾 病管制 署	http://www.cdc.gov.tw/	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法 人國家 災害防	行政法 人國家 災害防	https://www.ncdr.nat.gov.tw/	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。

單位	名稱	網址	說明
救科技中心	救科技中心		
	災害情資網	http://eocds.s.ncdr.nat.gov.tw/	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢（即時）」、「民生資訊」、「颱風情資」、「豪大雨情資」、「地震情資」及「災害潛勢圖」等內容。
	防災易起來	https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/	介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。
	全球災害事件簿	https://den.ncdr.nat.gov.tw/	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件（災害類型）」或「地區（國家）」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。
	災害潛勢地圖網站	https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風險調適平臺	https://dra.ncdr.nat.gov.tw/	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「未來災害風險」、「災害調適」、「風險圖展示」及「教育宣導」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺	https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料服務站」、「知識專欄」、「出版品」及「技術支援」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home	提供「天氣監測」、「颱洪風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	https://community.ncdr.nat.gov.tw/	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務網	https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/	提供「複合式查詢」、「檔案資料申請」、「熱門資料集」、「網路服務申請」及「資料標準與規範」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。



圖 2.4.1 地震災害潛勢圖

(瀏覽日期：109 年 10 月 27 日)



圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖

(瀏覽日期：109 年 10 月 27 日)

表 2.5 近 5 年校園災害事件紀錄表

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							


註：得視需求自行增減或調整。

1.9 校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.6〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃緊急應變小組〔表 2.7.1〕，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。



註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。

3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。

4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.6 平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	校長	學務處 總務處	☐ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ☐ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	學務主任	總務主任	☐ 負責統一對外發言，得由各單位人員兼任。
減災整備 設備採購	總務處	學務處	☐ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ☐ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ☐ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ☐ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	教務處	學務處 總務處	☐ 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ☐ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ☐ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防災演練	學務處	總務處	☐ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	會計室	總務處	☐ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ☐ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	輔導室	學務處	☐ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。

表 2.7.1 緊急應變小組分組表

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
指揮官		陳澤民	09*****	校長	教學大樓 3 樓		☐ 負責指揮、督導、協調。 ☐ 依情況調動各分組間相互支援。
指揮官代理人		張玉鳳	09*****	教務主任	教學大樓 4 樓		☐ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。
發言人		謝中輝	09*****	學務主任	教學大樓 1 樓		☐ 負責統一對外發言。 ☐ 呈報上級主管相關通報事宜。 ☐ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
搶救組 (滅火班)	組長	陸金濤	09*****	補校主任	教學大樓 1 樓		☐ 平時急救常識宣導。
	組員	王人禎 吳大維 陳淑玲 林逸涵 林柏嘉 何明時 周芳俞 劉芬芬 徐惠玲 邱睿怡 陳智昌 郭雪英 陳志遠 黃靖貽 張淑美 陳姿樺 塗永樑 陳玉瑩 蔡瑞華		教師 (補校、數自藝健綜領域專任)	教學大樓 1、3、 4、5、 6、7 樓		☐ 檢修與保養救災相關裝備。 ☐ 受災教職員工生之搶救及搜救。 ☐ 清除障礙物協助逃生。 ☐ 協助疏散未能及時避難之教職員工生。 ☐ 設置警示標誌及交通管制。 ☐ 毀損建築物與設施之警示標誌。 ☐ 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。 ☐ 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。
通報組 (通報班)	組長	張玉鳳	09*****	教務主任	教學大樓 4 樓		☐ 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
	組員	陳靜芳 李秀娟 方毓鴻 潘兆平 張立業 黃室駿 賴雅琴 陳素梅 趙惠玲 葉力瑋 黃勝茂 劉麗嬌 王佩玲 葉俊慶 江博熙 方琪玲 管之瑜		教師 (教務處、 國、英領 域專任)、 職員	教學大樓 3、4、 5、7樓		關人員等，並請求支援。 ☐ 通報教育行政主管機關（教育局處）、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。 ☐ 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 ☐ 回報災情狀況。 ☐ 啟動社區志工與家長協助。 ☐ 學生家長必要之緊急聯繫。
避難引導組 (避難引導班)	組長	方素娥	09*****	訓育組長	教學大樓 1樓		☐ 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。 ☐ 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。 ☐ 避難人數清點確認。 ☐ 維護教職員工生及集結點安全。 ☐ 進行必要的安撫。 ☐ 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。 ☐ 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。 ☐ 在集結地點設置服務臺，提供協助與
	組員	蘇怡方 陳學明 曾旨堅 陳又華 柯伶宜 劉姿杏 鍾侑勳 魏敏如 盧正如 沈志龍 沈琴仙 袁金玉 陳建良 盧奕利 高志輝 林子玲 簡淑瓊 李曉萱 劉元璞 林靜雪 卻梓淇 吳明惠 李灝銘 許芸云		教師 (學務處、 導師)、 職員、 特教助理員	教學大樓 1、3、 4、5、 6、7樓		

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
		張婕妤 陳琦君 吳淑音 蘇澤芬 莊啟志 湯佩瑜 張蕙芳 陳彥君 陳淑美 楊愛琪 傅莉芬 簡碧萱 李雅玫 侯怡如 侯筱珉 吳怡萱 陳靜媛 王敏蕙 羅月美 鄭宜蘋 梁正雄 柯明吉 吳泯樺					諮詢。 ☐ 學生領回作業。
安全防護組 (安全防護班)	組長	楊雅琪	09*****	總務主任	教學大樓 1樓		☐ 建築物及設施安全檢查。
	組員	邱森德 黃俊憲 張瑞村 魏明新 楊雅婷 賴俞欣 鄭雅安 蘇素玫 林宜靜 莊佳伶 施明雄 林蕙雯 林淑善 陳瑞賜 陳振華 李萬育 陳順玉		教師(社科領域專任)、職員(總務處)、保全、雇員	教學大樓 1、2、3、7樓		☐ 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。 ☐ 協助設置警示標誌及交通管制。 ☐ 協助毀損建築物與設施之警示標誌。 ☐ 校區硬體復舊及安全維護。 ☐ 維護臨時收容空間安全。 ☐ 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。 ☐ 防救災設施操作。 ☐ 關閉校區總電源及瓦斯。

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
緊急救護組 (救護班)	組長	劉理枝	09*****	輔導主任	教學大樓 1 樓		☐ 設立醫護站。 ☐ 針對傷患進行檢傷分類。 ☐ 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。 ☐ 緊急基本急救、重傷患就醫護送。 ☐ 情緒支持、安撫及心理輔導。
	組員	劉慧文 邱琪芳 林月卿 蔡淑芬 李正芳 鄭佩佩 徐霈真 彭垂沅 曾佩筠 洪月燕 李婕妤 孫義芬 黃國斌 鍾愛蓓 呂如婷 賴宛余 盤怡均 賴奕銘 謝鈺濠 劉婉亭 謝欣燕 林玉靜		人會 主 任、 護 理 師、 社 工 師、 教 師 (輔 導 室、 專 輔、 輔、 特 教) 職 員	教學大樓 1、3 樓		

- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。
 2. 與「表 2.7.2 緊急應變任務分工表」擇一使用。
 3. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。
 4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。
 5. 各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。

第 3 篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

1.10 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

1.11 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「1991 報平安留言平臺」等。

1.11.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件 3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

1.11.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。

臺北市立北投國民中學一校園防災地圖(地震災害)

經度:
東經121度50分35秒
緯度:
北緯25度13分50秒

1090823
總務處製




圖 3.3 校園防災地圖

1.11.3 1991 報平安留言平臺

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，可善用內政部消防署設置之「1991 報平安留言平臺」〔圖 3.4〕。學校平時設定報平安留言電話號碼（約定電話：28912091#305.307），除了告知全體教職員工生約定電話，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時透過網路留言板及電話語音等方式進行查詢和發布留言，達到聯繫家人或朋友之效用。1991 報平安留言平臺可透過實際操作測試，熟悉使用方式；於平時測試時，應先敘明此為測試或演練，避免災時造成混淆。



圖 3.4 1991 報平安留言平臺

1.12 應變器材及支援單位

1.12.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

1.12.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

1.13 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園災害防救教育訓練紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

1.14 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
個人防護具							
工作手套	10	雙	總務處	鄭雅安	○		
安全帽	124	個				○	計畫購置
防災背心	15	件				○	計畫購置
簡易式口罩	250	個	健康中心	鄭佩佩	○		
雨具	30	套	學務處	謝中輝	○		
哨子（警笛）	15	個				○	計畫購置
檢修搶救工具							
（移動式）抽水機	1	組				○	計畫購置
（移動式）發電機	1	個				○	計畫購置
備用接頭、管線等	10	個				○	計畫購置
緊急照明燈	252	組	總務處	鄭雅安	○		
清洗機	1	組	衛生組	蘇怡方	○		
推水器	3	支	體育組	陳學明	○		
沙包	5	個	總務處	鄭雅安	○		
擋水板	2	組	總務處	鄭雅安	○		
滅火器（ABC）	188	支	各樓梯、辦公室、走廊	鄭雅安	○		
繩索（30 公尺）	1	條	童軍團	陳玉瑩	○		
萬用鑰匙	2	組	總務處	鄭雅安	○		
安全管制用工具							
夜間警示燈	2	組	警衛室旁樓梯口、孔子銅像前樓梯口	鄭雅安	○		
警示指揮棒	16	組	學務處 10 組、警衛室 6 組	曾旨堅、鄭雅安	○		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
反光型指揮背心	20	件	學務處	曾旨堅	○		
手電筒	3	個	學務處	謝中輝	○		
警戒錐	10	只	學務處	謝中輝	○		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	2	個	學務處	謝中輝	○		
監視器	94	臺	學務處，總務處	謝中輝	○		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	9	支	學務處	謝中輝	○		
手機		支					個人用具
收音機		臺					結合手機
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	鄭佩佩	○		
自動體外心臟電擊 去顫器 (AED)	2	組	警衛室、科學大樓	鄭佩佩	○		
急救箱	3	組	健康中心	鄭佩佩	○		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	鄭佩佩	○		
保暖用大毛毯或電 熱毯	1	件	健康中心	鄭佩佩	○		
骨折固定板	1	個	健康中心	鄭佩佩	○		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	鄭佩佩	○		
三角繃帶	20	個	健康中心	鄭佩佩	○		
冷敷袋/熱敷袋	2	個	健康中心	鄭佩佩	○		
額溫槍/耳溫槍	12	支	健康中心	鄭佩佩	○		
醫用口罩	9000	個	健康中心	鄭佩佩	○		
酒精	40	瓶	健康中心	鄭佩佩	○		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
消毒水	20	瓶	健康中心	鄭佩佩	○		
疏散用品							
備用緊急輪椅	2	個	健康中心	鄭佩佩	○		
臨時收容用品							
備用電池	50	個	總務處	莊佳伶	○		
食品	500	份	合作社	李灝銘	○		
帳篷	6	組	童軍團	陳玉瑩	○		
睡袋	20	個	童軍團	陳玉瑩	○		
其他							
建築物、設備圖書	1	套	總務處	鄭雅安	○		
蠟燭	1	盒	總務處	莊佳伶	○		
打火機	2	個	總務處	莊佳伶	○		
檢核日期	109 年 10 月 24 日		檢核人簽章		校長簽章		

表 3.2 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
應變中心				
中央災害應變中心	89114211		災害通報	
臺北市政府災害應變中心	87863119		災害通報	
臺北市政府北投區災害應變中心	28912105		災害通報	
教育行政主管機關				
教育部校安中心	3343-7855		災害通報	
臺北市政府教育局	2760-5650		災害通報	
臺北市政府教育局中教科(北投區)	2720-8889#6367		災害通報	
縣市主管機關				
臺北市政府	2720-8889			
臺北市政府消防局	2729-7668			
臺北市政府社會局	2759-7725		社會支援	
臺北市政府交通局	2720-8889			
臺北市政府工務局	2720-8889			
臺北市政府衛生局	2720-8889		人員救援	
臺北市政府環保局	2720-8889			
臺北市政府警察局	2720-8889			
環保局光明分隊	2896-7500		垃圾清運	
臺北市北投區溫泉里辦公室	2897-3645		災害人員疏散與救難	
溫泉里里長許智全	0928-770-878		災害人員疏散與救難	
警政、消防、醫療單位				
光明派出所	2891-2047 2891-1647		騷擾、打架、滋事、交通安全之勤務支援	距離 <u>270</u> 公尺 約 <u>4</u> 分鐘可抵達
光明消防隊	2891-3161		消防車、救護車、雲梯車	距離 <u>170</u> 公尺

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
				約 <u>2</u> 分鐘可抵達
秀山消防隊	2858-6084		消防車、救護車	距離 <u>1.8</u> 公里 約 <u>7</u> 分鐘可抵達
公共設施負責單位				
臺灣電力公司	0800-031-212		救險車	
電力公司北投服務所	2891-2041		停電修復進度查詢	
陽明山瓦斯公司	2894-8686		瓦斯管線查修	
信良行瓦斯行	2898-6702		瓦斯資源補充	
臺灣自來水公司陽明營業分處	2888-2123		自來水提供	
臺北市政府工務局公園路燈管理處	2381-5132		颱風整備	
上揚水電行	****-****		設施修復	
其他支援單位				
家長會長蔣忠	09*****		聯繫家長會務與溝通	
教師會長陳智昌	09*****		教師聯繫與溝通	
保全人員陳振華	09*****		校園環境安全聯繫	
中興保全	2836-6791			
教育部校園安全暨災害防救通報處理中心	2725-2751		災害通報	

第 4 篇 應變階段

1.15 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
1. 個人判斷	☐ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。	☐ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。	
2. 通報校長（或代理人）	☐ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。		
3. 判斷災情（師生不在校）	☐ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。		
	☐ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	☐ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷疏散（師生在校）	☐ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。	☐ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。 ☐ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。 ☐ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。 ☐ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協助低年級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。	

應變流程	說明	原則	參考表格
		☐ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。 ☐ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊（含過敏／用藥／特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。 ☐ 回報疏散狀況至相關單位。	
	☐ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	☐ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
5. 啟動緊急應變小組	☐ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。 ☐ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。	☐ 啟動時機包含：①地方政府成立應變中心時；②上級指示成立；③學校位於災區且有災損；④校長視災情程度啟動；⑤交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；⑥感受地震可能導致後續災情。 ☐ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
	☐ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官分派緊急應變小組各分組之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。		
6. 指派緊急應變小組任務	☐ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。	☐ 疏散到達集合地點後，應確實清點所有人員並確認安全狀況，包含教職員工生、教師助理員、臨時人員、志	避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕 班級人員清


應變流程	說明	原則	參考表格
		工、外賓等當日所有在校人員。 ☐ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。 ☐ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。	點紅綠表〔附表 1.9〕
	☐ 搜尋與搶救。	☐ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。 ☐ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。 ☐ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。 ☐ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。	
	☐ 傷患檢傷與救護。	☐ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。 ☐ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相關事宜。 ☐ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育部校安中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。	教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕
	☐ 校園安全巡查（建築物評估）。	☐ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標	建築物及設施危險判定表〔附表

應變流程	說明	原則	參考表格
		示)。 ☐ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育部校安中心及教育行政主管機關。	1.11]
	☐ 警戒標示與監控。	☐ 派員定時巡視警戒區域（原則上 2 人一組），並警告全體教職員工生不可靠近。	
	☐ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。	☐ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
7. 判斷復課	☐ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。	☐ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報上級。 ☐ 召開應變階段會議，決定停（復）課及復原事宜。	校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕
	☐ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。	☐ 決定停課時，應由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。 ☐ 平時應和家長約定透過 1991 作為緊急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排學生返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。 ☐ 若教職員工生不在學校時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。	自行接送同意書〔附表 1.13〕
	☐ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。	☐ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。 ☐ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教育部校安中心。 ☐ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。	
8. 解除	☐ 通報相關單位處理狀		

應變流程	說明	原則	參考表格
緊急應變小組任務	況與進度。		
	☐ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。	☐ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。 ☐ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 ☐ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。	
事件結束後	☐ 回復校園災害防救組織平時工作分配。	☐ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。	
	☐ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	☐ 召開檢討會議，強化防災事宜。	

1.16 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。



教育部校安中心
3343-7855
縣市教育局處
2760-5650
縣市災害應變中心
8786-3119
鄉鎮市區災害應變中心
2891-2105
警察局 北投分局
2891-4521
光明派出所
2891-2047
2891-1647
消防局 光明分隊
2891-3161
台北榮總醫院
2871-2121

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點（人、事、時、地、物）
1	__年__月__日 __時__分				
2	__年__月__日 __時__分				
3	__年__月__日 __時__分				
4	__年__月__日 __時__分				
5	__年__月__日 __時__分				

註：得視需求自行增減表格使用。

第 5 篇 復原重建階段

1.17 受災師生心靈輔導

1. 學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。
2. 心靈輔導基本原則
 - （1）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
 - （2）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
 - （3）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
 - （4）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
 - （5）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
 - （6）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
 - （7）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

範圍	單位	電話或網站
縣市 資源	臺北市政府衛生局社區心理衛生中心	33936779*10
	臺北市學生輔導諮商中心	25632156
地區 資源	臺北市立聯合醫院附設門診部「社區心理諮商門診」-北投區門診部	2891-2670 #9
其他 資源	張老師心理諮商中心	25965858

註：得視需求自行增減或調整。

1.18 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 1、 災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 2、 災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 3、 加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 4、 立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 5、 採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 6、 由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 7、 建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 8、 定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採3天、1星期及1個月消毒1次，可視情況自行縮短時程。
- 9、 由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

1.19 學生復課計畫、補課計畫

- 1、 視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 2、 欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 3、 原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 4、 補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 5、 教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 6、 輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

1.20 供水與供電等緊急處理

- 1、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 2、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 3、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 4、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 5、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 6、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 7、立即通知相關業者（如自來水公司及電力公司等），派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 8、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。

附表1.1 校園環境安全檢查表

學校全銜	臺北市立北投國民中學	建築物名稱	教學大樓
填表人	莊佳伶	填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	☐ 否 ☒ 是	
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	☐ 否 ☒ 是	
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	☐ 否 ☒ 是	
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	☒ 否 ☐ 是	
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	☐ 否 ☒ 是(無故障，開啟有警示)	
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	☒ 否 ☐ 是	
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是（無法使用） ☒ 是（可使用）	改善時間 _年_月_日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是（維護時間：109年3月30日）	改善時間 _年_月_日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是	
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是	
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否（缺：瞄子__個、水帶條） ☒ 是	
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期（數量：188支） ☐ 過期（數量：__支）	
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是（保養時間：109年3月30日）	改善時間 _年_月_日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	☒ 否 ☐ 是（拍照存查，建議專業人員	

學校全銜	臺北市立北投國民中學	建築物名稱	教學大樓
填表人	莊佳伶	填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
		訪視處理)	
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）	
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	☒ 否 ☐ 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） ☐ 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）	
樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板）	是否有裂縫。	☒ 否 ☐ 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） ☐ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
	混凝土保護層是否剝落。	☒ 否 ☐ 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） ☐ 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	是否有傾斜或穿透性開裂。	☒ 否 ☐ 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
屋頂	屋頂通道門是否變形。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）	改善時間 _年_月_日
	屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）	改善時間 _年_月_日
	排水管道是否通暢。	☐ 否（限期改善） ☒ 是	改善時間 _年_月_日
	女兒牆是否損壞。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）	改善時間 _年_月_日
	水塔是否有裂縫。	☒ 否	

學校全銜	臺北市立北投國民中學		建築物名稱	教學大樓
填表人	莊佳伶		填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
		☐ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復） ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）		
	水塔固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）		改善時間 _年_月_日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	☐ 否（無此項） ☐ 是（限期改善）		改善時間 _年_月_日
建築物附屬設備	室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）		改善時間 _年_月_日
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	☐ 否（限期改善） ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	門窗玻璃是否變形。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）		改善時間 _年_月_日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	☐ 否（限期改善） ☒ 是		改善時間 _年_月_日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。	☐ 否 ☒ 是		請列出所有教室：5B、6B、7B 實驗準備室，健康中心
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否（限期改善） ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否（限期改善） ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否（限期改善） ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 ☐ 是（請加強固定）		改善時間 _年_月_日
	廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是		

學校全銜	臺北市立北投國民中學		建築物名稱	教學大樓
填表人	莊佳伶		填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	是否設有專人管理。	☐ 否 ☒ 是（5B、6B、7B 實驗準備室， 管理人黃勝茂，健康中心管理人 李正芳護理師）		管理時間 109年8月1日起 至110年7月31 日止（預定）
其他				
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
幹事莊佳伶	組員鄭雅安	教師兼總務主任楊雅琪	校長陳澤民
複檢（__年__月__日）			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長

附表1.1 校園環境安全檢查表

學校全銜	臺北市立北投國民中學		建築物名稱	科學大樓
填表人	莊佳伶		填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	☐ 否 ☒ 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	☐ 否 ☒ 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	☐ 否 ☒ 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	☒ 否 ☐ 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	☒ 否（無故障，開啟有警示） ☐ 是		
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	☒ 否 ☐ 是		
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是（無法使用） ☒ 是（可使用）		改善時間 _年_月_日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是（維護時間：109年3月30日）		改善時間 _年_月_日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是		
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否（缺：瞄子__個、水帶條） ☒ 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期（數量：8支） ☐ 過期（數量：__支）		
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否（1個月內限期改善） ☒ 是（保養時間：109年3月30日）		改善時間 _年_月_日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	☒ 否 ☐ 是		

學校全銜	臺北市立北投國民中學		建築物名稱	科學大樓
填表人	莊佳伶		填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	☐ 否 ☒ 是（剝落處已於108年9月19日處理）		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	☒ 否 ☐ 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） ☐ 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）		
樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板）	是否有裂縫。	☒ 否 ☐ 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） ☐ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）		
	混凝土保護層是否剝落。	☒ 否 ☐ 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） ☐ 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	☒ 否 ☐ 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）		改善時間 _年_月_日
	屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）		改善時間 _年_月_日
	排水管道是否通暢。	☐ 否（限期改善） ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	女兒牆是否損壞。	☒ 否 ☐ 是（限期改善）		改善時間 _年_月_日
	水塔是否有裂縫。	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘		

學校全銜	臺北市立北投國民中學		建築物名稱	科學大樓
填表人	莊佳伶		填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
		(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
	水塔固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 _年_月_日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	☒ 否 (無此項) ☐ 是 (限期改善)		改善時間 _年_月_日
建築物附屬設備	室內懸吊物 (如天花板、燈具、吊扇、影視設備等) 之固定設施是否鬆脫。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 _年_月_日
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	門窗玻璃是否變形。	☒ 否 ☐ 是 (限期改善)		改善時間 _年_月_日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 _年_月_日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室 (含保健室)。	☐ 否 ☒ 是		請列出所有教室: 烹飪教室
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是 (無化學藥品)		改善時間 _年_月_日
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否 (限期改善) ☒ 是		改善時間 _年_月_日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 (無放置藥品櫥櫃) ☐ 是 (請加強固定)		改善時間 _年_月_日
	廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是 (無廢棄物)		
	是否設有專人管理。	☐ 否 ☒ 是 (烹飪教室，管理人家政沈琴仙老師)		管理時間 109年8月1日起至110年7月31日止 (預定)
其他				

學校全銜	臺北市立北投國民中學		建築物名稱	科學大樓
填表人	莊佳伶		填表日期	109年10月20日
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為				

註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。

3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長
幹事莊佳伶	事務鄭雅安	教師兼總務主任楊雅琪	校長陳澤民
複檢（____年____月____日）			
組長（業務承辦人）	檢核人員	總務主任	校長

附表1.2 防汛安全檢查表

學校全銜		臺北市立北投國民中學		建築物名稱		教學大樓	
填表人		莊佳伶		填表日期		109年10月20日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。	✓					
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	✓					
	網架有無鏽損、斷裂現象。	✓					
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	✓					
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	✓					
	天花板有無漏水的現象。	✓					
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	✓					
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。	✓					
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	✓					
	適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。	無抽水機					
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。	✓					
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	✓					
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	✓					
	各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。	✓					
	電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	無抽排水系統					

學校全銜		臺北市立北投國民中學		建築物名稱		教學大樓	
填表人		莊佳伶		填表日期		109年10月20日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	✓					
	走廊排水是否正常，未見積水。	✓					
屋頂	屋頂有無漏水現象。	✓					
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	✓					
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	✓					
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	✓					
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	✓					
	樓梯間有無裝置照明設備。	✓					
	樓梯間有無明顯標示、標線。	✓					
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	✓					
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	✓					
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	✓					
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	✓					
	完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	✓					
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	✓					
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	✓					
其他	園內外排水系統無阻礙。	✓					
	園內擋水門是否正常使用。	✓					
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓					

學校全銜		臺北市立北投國民中學		建築物名稱		教學大樓	
填表人		莊佳伶		填表日期		109年10月20日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
	檢查電力設備防水及保護措施； 關閉非必要性電源避免感電。	✓					
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等 臨時性防洪器材，封堵學校可能 洪汛缺口。	✓						
改善完成日期		覆核人		幹事莊佳伶		事組襄鄭雅安	

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為

表檢附
總務主任楊雅琪

校長陳澤民

附表1.2 防汛安全檢查表

學校全銜		臺北市立北投國民中學		建築物名稱		科學大樓	
填表人		莊佳伶		填表日期		109年10月20日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。	✓					
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	✓					
	網架有無鏽損、斷裂現象。	✓					
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	✓					
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	✓					
	天花板有無漏水的現象。	✓					
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	✓					
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。	✓					
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	✓					
	適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。	無抽水機					
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。	✓					
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	✓					
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	無電梯					
	各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。	無電梯					
	電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	無電梯					
走廊	走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。	✓					

學校全銜		臺北市立北投國民中學		建築物名稱		科學大樓	
填表人		莊佳伶		填表日期		109年10月20日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
	走廊排水是否正常，未見積水。	✓					
屋頂	屋頂有無漏水現象。	✓					
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	✓					
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	✓					
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	✓					
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	✓					
	樓梯間有無裝置照明設備。	✓					
	樓梯間有無明顯標示、標線。	✓					
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	✓					
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	✓					
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	✓					
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	✓					
	完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	✓					
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	✓					
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	✓					
其他	園內外排水系統無阻礙。	✓					
	園內擋水門是否正常使用。	✓					
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	✓					
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	✓					

學校全銜	臺北市立北投國民中學		建築物名稱	科學大樓	
填表人	莊佳伶		填表日期	109年10月20日	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汎缺口。	✓			
改善完成日期			覆核人	幹事莊佳伶	事 務 組 襄 鄭雅安

教師兼
總務主任 楊雅琪

校長陳澤民

附表1.3 周邊坡地災害安全檢查表

填表人		莊佳伶	填表日期	109年10月20日	
檢查項目	檢查要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期
構造物設施徵兆	是否鄰近山崖邊緣。	☒ 否 ☐ 是，距離山崖約____公尺			
	是否鄰近山凹溝谷處。	☒ 否 ☐ 是，距離溝谷約____公尺			
	建築物周圍是否有地裂現象。	☒ 否 ☐ 是，長度____公尺、寬度____公尺			
	建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。	☒ 否 ☐ 是，沉陷深度約____公尺			
地錨構造物	地錨錨頭是否有開裂現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	地錨錨頭是否有剝離現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	地錨是否發現鏽蝕現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
噴漿坡面構造物	噴漿坡面是否有龜裂現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	噴漿坡面是否有剝蝕現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
坡面徵兆	坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。	☒ 否 ☐ 是，傾斜角度約____度			
	坡面是否出現新裂痕。	☒ 否 ☐ 是，長度____公尺、寬度____公尺			
	坡面流水是否出現混濁現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	周圍坡面是否已有崩土。	☒ 否 ☐ 是，體積約____立方公尺			
	周圍坡面是否已有不規則之位移現象。	☒ 否 ☐ 是，沉陷深度約____公尺			
路面徵兆	路面是否出現新裂縫。	☒ 否 ☐ 是，長度____公尺、寬度____公尺			
	路面是否出現變形。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
排水系統徵兆	排水溝是否出現破裂。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	排水溝是否出現淤塞。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	排水溝是否出現漏水。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	排水系統是否錯動而造成排水不良。	☒ 否 ☐ 是，錯動距離約____立方公尺			
	排水系統是否折斷而造成排水不良。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
沉沙	沉砂池是否發生淤積或堵	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			

填表人		莊佳伶	填表日期	109年10月20日	
檢查項目	檢查要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期
及滯洪設施徵兆	塞。				
	滯洪池是否發生淤積或堵塞。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
道路邊坡徵兆	邊坡是否有異常滲水現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	邊坡坡面土壤是否有裸露現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。	☒ 否 ☐ 是，龜裂寬度約__公分			
	建築物上方邊坡是否有落石現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。	☒ 否 ☐ 是，龜裂寬度約__公分			
	擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	擋土牆牆腳或坡面是否有落石。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重 ☒ 無此情形			
	其他	鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。	☒ 否 ☐ 是，長度__公尺、寬度__公尺		
改善完成日期		覆核人		幹事莊佳伶	

事發鄭雅安

總務主任楊雅琪

校長陳澤民

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件

附件1 各式安全檢查表掃描檔

請依學校環境特性及災害潛勢情形，針對校園環境安全、防汛安全、周邊坡地災害安全，進行自主檢查，印出紙本並經業務檢查人及覆核人核章後，將最新一次檢查掃描檔剪貼於此。

附件2 校園災害防救計畫簽核掃描檔

最新一次校園災害防救計畫編撰完成後，經由校內簽呈，會簽各相關單位/人員，並呈校長核章，將掃描檔剪貼於此。

檔 號：110/03010101/1

保存年限：3

簽 於總務處

110年3月18日

主旨：檢陳本校109年度校園災害防救計畫修訂版，簽請鑒核。

說明：

- 一、依據臺北市政府教育局110年2月18日北市教安字第11030248241號函意見修訂。
- 二、旨揭計畫共分5篇，包括前言、學校概況、減災整備階段、應變階段、復原重建階段及相關附件。

擬辦：奉核後重新上傳至本校防災教育網頁專區。

敬陳 校長

會辦單位：教務處、學務處、輔導室、人事室、會計室、家長會

承辦單位 電話：02-28912091#400審核

決行

教師兼
總務主任楊雅琪

0318/1100

北投國中 蔣忠
家長會會長

1140

會計室劉慧文

0318/1147

會計室劉慧文

0318/1150

教師兼
總務主任張玉鳳

0318/1155

教師兼
學務主任謝中輝

0318/1155

教師兼
資料組長彭垂沅

0318/1158

校長陳澤民

0318/1200



PEAA1106001908

第1頁 共1頁

臺北市立北投國民中學防災演練矩陣式腳本設計指引

更新日期：110.3.15

腳 本 設 定 思 維 事 項	發生時段	☒ 上課期間 ☐ 下課 ☐ 午休 ☐ 社團 ☐ 綜合（或集會）課程 ☐ 選修（跑班）課程 ☐ 上學或放學時段
	地震程度	震度： <u>4</u> （設定震度4至7之間）。 ※震度等級設定與情境設想，請參照附件「地震震度分級（4至7級）與防災演練腳本情境設想參考表」。
	震度影響	☒ 電力有 ☐ 無（震度若達5弱含以上，影響建物及設備，有可能電力中斷） ☒ 通訊有 ☐ 無（震度若達5弱含以上，手機基地台、網路訊號有可能中斷）
	應變啟動	☒ 有電則採用全校廣播，或另有特殊機制_____。 ☐ 電力中斷採替代方式：哨音、手鐘或其它_____。
	複合災害	☒ 建物結構受損（位置、嚴重程度）：科學大樓外牆磁磚剝落。 ☒ 人員受傷（地點、人數、受傷情形）：學生疏散時因擁擠不慎跌倒及扭傷、被玻璃割傷。 ☒ 火災（地點、火勢大小）：合作社火災，火勢小不需通報消防隊。 ☐ 實驗室毒化災（位置、嚴重程度、有無人員受傷）： ☐ 坡地災害、土石流（方位、嚴重程度）： ☐ 其它：_____。 ※災害設定得視行政（緊急應變編組）、老師、學生需模擬學習或須加強部分，採階段式訓練逐漸精熟，以增進應變能力。
	外部支援	☐ 消防 ☐ 警政 ☐ 衛生（醫院、診所） ☐ 社政（含鄰里、區公所） ☐ 大眾運輸 ☐ 電力公司 ☒ 無
	雨天備案	☐ 維持全規模演練（著雨衣、攜雨具） ☐ 變更疏散集合地點進行全程模擬（改至能避雨之集合位置） ☐ 行政採部分動員（緊急應變編組改至能避雨之集合位置） ☒ 學生採部分動員（學生僅動員學生幹部至能避雨之集合位置，或所有學生僅做趴下、掩護、穩住，不實施疏散） ☐ 老師採部分動員（指定之專科老師或導師進行演練） ☐ 其它：_____。
想定	110年9月21日09時21分（上課）時段，臺北市發生震度（4）地震，地震持續30秒，震動停止後，學校進行避難疏散。	

		生教組長對全校實施廣播（通常以建置全校廣播系統之處、室為主，並律定代理人熟悉系統操作）：<u>現在地震暫歇，請大家不要慌張，拿書包或書本保護頭部，安靜的向操場集合點名，全程遵守「不推、不跑、不語」。離開班級請攜帶班級防災包，保管好個人貴重物品，若有人員受傷或受困，請向應變編組人員報告。</u> 震度達 5 弱（含）以上，影響建物結構及設備時，有可能造成電力中斷，全校廣播方式採取替代方案：大聲公或其它視聲提醒方式。避難引導組成員前往各責任位置協助疏散引導時，得就周邊區域輔以人工提醒，或配發使用前項提醒器材。
--	--	---

演練進程	時間	情境設想 (狀況設定)	指揮官	通報組	避難引導組	搶救組	安全防護組	緊急救護組	老師	學生
(三) 災情掌握與清查回報 (1)	0930	人員安全清查	指揮官： <u>盡速完成全校人員清查，並掌握有無受傷、受困或失蹤等情</u> 。 全校教職員工+保全、助理員、雇員129人(含校長)、學生652人(1100315)	持續掌握蒐整安全狀況並提供指揮官參考。 組長：將全校人員清點結果向校安中心進行初報。	避難引導組指示各班級 <u>盡速向指揮中心實施人員清查及安全回報</u> 。 組長： <u>人員清查回報，全校學生應到652人，實到651人，未到1人，為8年2班曾○○。</u>	組長： <u>搶救組即循疏散動線回溯尋找及搜救</u> (班級回報事故區域或教室位置)。依事故原因如受傷、受困情形，攜帶相關搜救器材，或偕同緊急救護組提供長背板、單架或輪椅。	組長：安全防護組已編成3小隊待命至各責任區進行校舍安全巡檢。	組長： <u>緊急救護組綿密掌握所聽取傷患資訊，盡速進行傷檢、包紮及後送評估</u> 。	1. 導師對學生進行安撫，並掌握相關傷勢或安全情形。 2. 視手機基地台及網路通訊情形，適時透過相關社群或公開平台，促家長知悉學生在校平安，減少家長憂慮恐慌。 3. 若有較重傷勢、後送或受困待援等情形，適時主動聯繫家長，告悉學校應處作為。 4. 另避免學生傳遞不實或訛傳資訊，引發不必要恐慌困擾。	1. 初期先避免大規模使用手機聯繫家人，以防通訊癱瘓，影響急切救援聯絡所需。 2. 若仍有同學失蹤(聯)情形，得以手機持續聯繫。

演練進程	時間	情境設想 (狀況設定)	指揮官	通報組	避難引導組	搶救組	安全防護組	緊急救護組	老師	學生
(三) 災情掌握與清查回報 (2-2)	0940	校舍安全巡檢回報及災損評估	指揮官： <u>安全防護組巡查校園災損狀況如何？</u>	持續協助指揮官掌握人員安全及災損狀況，並適時向校安中心回報。	組長： <u>依指示派遣管制人員於危險場域外側，管制出入</u>		組長： <u>安全防護組巡視校園發現：科學大樓外牆磁磚剝落、B棟3樓教室窗戶破裂，其他設施狀況尚無嚴重損壞情形。</u>			
			指揮官： <u>請針對危險場域拉上黃色禁止進入PE警示帶，或設置明顯圍阻及告示，避免人員進入。所有損害逐項紀錄以利管制續處。</u>				組長： <u>遵命，邊巡查邊紀錄，並進行封鎖圍籬。</u>			

演練進程	時間	情境設想 (狀況設定)		指揮官	通報組	避難引導組	搶救組	安全防護組	緊急救護組	老師	學生
(五) 複合 災害 處置 回報	0940	火災	火災警報器作動。	指揮官： <u>安全防護組</u> 即刻查明警報器所顯示火災位置，確認火勢及評估能否進行撲滅。	組長： <u>準備消防隊電話待指令求援。</u>	組長： <u>已預備3名人</u>	組長： <u>已派3名攜乾粉滅火器前往。</u>	組長： <u>警報器顯示為1樓合作社，已對1樓合作社進行斷電，煙霧伴隨火光，已利用現地乾粉滅火器滅火。</u>	組長： <u>後續檢查救火人員是否有濃煙吸嗆等傷勢。</u>		
	0945		不需通報消防隊				組長： <u>火勢已撲滅，刻正清散煙霧及檢查餘燼。</u>	組長： <u>監控確認安全無虞後，再進行災損檢查。</u>			
	0948			指揮官： <u>完成滅火後回報。</u>	組長： <u>向校安中心回報失火及災損情形。</u>		組長： <u>火勢已完全撲滅，著即清理現場。</u>	組長： <u>刻正檢查機電受損狀況及評估影響程度。</u>	組長： <u>後續檢查救火人員是否有濃煙吸嗆等傷勢。</u>		